


Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6067

Providências urgente para limpeza, corte de mato, desobstrução da caixa de coleta de águas pluviais e colocação de alambrado na área pública existente na rua Robartino Martho, altura do nº 600 (Jardim da Fonte).



Moradores da rua Robartino Martho, no Jardim da Fonte, estão preocupados com as condições em que se encontra a área pública localizada na referida via, ao lado do nº 600.

A referida área está com mato alto, entulhos, madeiras e a caixa coletora de águas pluviais está obstruída.

Diante da situação,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências urgente para limpeza, corte de mato, desobstrução da caixa de coleta de águas pluviais e colocação de alambrado na área pública existente na rua Robartino Martho, altura do nº 600, Jardim da Fonte.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2014.

  
CELSON LUIZ ARANTES