




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6716

Recuperação de caixa de passagem de águas pluviais no leito carroçável da Rua 1, defronte do número 80, do Loteamento Terras de Santa Cruz (Bairro Ivoituruaia).



Considerando os danos causados pelas chuvas em uma caixa de passagem de águas pluviais localizada na Rua 1, defronte do número 80, do Loteamento Terras de Santa Cruz, no Bairro Ivoituruaia;

Considerando o perigo que tal situação oferece aos usuários da respectiva via pública, por se tratar de uma curva,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação de caixa de passagem de águas pluviais no leito carroçável da supracitada artéria.

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA