


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6790

Fiscalização de viela localizada atrás da residência da Rua Senegal, n.º 98 (Jardim Bonfiglioli).



Considerando que existe uma viela atrás da Rua Senegal, n.º 98, no Jardim Bonfiglioli, e por ela ou por sua pavimentação, promoveu-se uma infiltração na casa de n.º 98;

Considerando que os moradores do referido imóvel estão preocupados, pois problemas sérios podem ser acarretados na estrutura da casa e também na saúde de seus moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para fiscalização de viela localizada atrás da residência da Rua Senegal, n.º 98 e resolução do problema de infiltração na citada residência (Jardim Bonfiglioli).

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2014.


PROF. RAFAEL T. PURGATO