


Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6859

Manutenção de iluminação, raspagem e hidrojateamento no piso da viela situada na Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, ao lado do nº 19 (Parque Brasília).



Considerando que a viela situada na Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, ao lado do nº 19, no Parque Brasília, encontra-se em estado de abandono;

Considerando que a viela há tempos não conta com manutenção e iluminação, o piso encontra-se intransitável, tendo em vista que já recebemos relatos de pessoas de idade que sofreram queda ao caminharem por este local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de iluminação, raspagem e hidrojateamento no piso da viela supracitada.

Sala das Sessões, em 15 de abril de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA