




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6980

Manutenção da sinalização de solo no cruzamento das Ruas Luiz Gama e Glória Rocha Genovese (Jardim Dom Bosco).



CONSIDERANDO que no cruzamento das Ruas Luiz Gama e Glória Rocha, há uma rotatória com obstáculos de concreto instalados;

CONSIDERANDO que parte dos obstáculos está solta e que muitos jovens removem esses obstáculos para o leito carroçável, criando assim um sério risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da sinalização de solo no cruzamento das Ruas Luiz Gama e Glória Rocha Genovese, no Jardim Dom Bosco.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2014.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'Zé Dias'