




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10571

Tapamento de buraco na Rua Itália, altura do nº 121 (Jd. Bonfiglioli).



Considerando a existência de buraco na Rua Itália, altura do nº 121, Jd. Bonfiglioli, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no referido endereço.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2014.



VALDECIVILAR MATHEUS