




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 10572**

Tapamento de buraco na Rua Profa. Maria Margarida Miranda Duarte (Jd. Bonfiglioli).



Considerando a existência de buraco ao lado da calha d'água pluvial na Rua Profa. Maria Margarida Miranda Duarte, entrada para a Rua Congo, sentido Av. Nove de Julho, Jd. Bonfiglioli, o que está causando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Profa. Maria Margarida Miranda Duarte (Jd. Bonfiglioli).

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2014.

  
**VALDECI VILAR MATHEUS**