




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10825

Inspeção em poço de visita da rede de esgoto e manutenção se necessária em frente a Rua 2 do loteamento Guilhem (em regularização) localizado na Avenida João Batista Spiandorello, s/n, bairro Roseira.



Considerando que houve relatos de vazamento da rede de esgoto para o córrego;

Considerando ainda que pode ter havido inversão no duto de alimentação devido a afundamento do solo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para inspeção em poço de visita da rede de esgoto e manutenção se necessária em frente a Rua 2 do loteamento Guilhem (em regularização) localizado na Avenida João Batista Spiandorello, s/n, bairro Roseira.

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2014.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA