




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 10919

Estudos para implantação de faixas de sinalização de solo de acomodação de veículos e placas de sinalização na Avenida Humberto Cereser, n.º 3805 (Bairro Caxambú).



Os munícipes que adentram o Supermercado Coopercica, na região do Bairro Caxambú, solicitam estudos, por parte da Administração Pública, para a implantação de faixas de sinalização de solo de acomodação de veículos, para entrada e saída do supermercado, e placas de sinalização de redução de velocidade na Avenida Humberto Cereser, n.º 3805, pois está ocorrendo vários acidentes de trânsito no local, devido a ausência de sinalização.

Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para implantação de faixas de sinalização de solo de acomodação de veículos e placas de sinalização na Avenida Humberto Cereser, n.º 3805 (Bairro Caxambú).

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.

  
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO

'Doca'