




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 10922

Manutenção de Placa de Sinalização de Trânsito na Rua Bom Jesus de Pirapora, defronte do n.º 2868 (Vila Rami).




Os munícipes que transitam nas proximidades do Supermercado Boa solicitam a manutenção da Placa de Sinalização de Trânsito, defronte do n.º 2868, em frente do Supermercado, pois o mesmo encontrasse danificada, podendo causar acidentes.

Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de Placa de Sinalização de Trânsito na Rua Bom Jesus de Pirapora, defronte do n.º 2868 (Vila Rami).

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.

  
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'