


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10859

Reparo em calha d'água pluvial na Rua Manoel Almeida Curado, n.º 200 (Jardim Tamoio).



Considerando a existência de calha d'água pluvial danificada em toda a sua extensão na Rua Manoel Almeida Curado, nº 200, no Jardim Tamoio, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em calha d'água pluvial no referido local.

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.

VALDECIR VILAR MATHEUS