


## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 10860

Tapamento de buraco em calha d'água pluvial na Rua José Lins do Rego, entrada para a Rua Ataulfo Alves, n.º 56 (Jardim Tamoio).



Considerando a existência de buraco em calha d'água pluvial na Rua José Lins do Rego, entrada para a Rua Ataulfo Alves, n.º 56, no Jardim Tamoio, o que está causando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no referido local.

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.

  
VALDECI VILAR MATHEUS