



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11.079

Limpeza de caixa de coleta e substituição de tampo de concreto em boca de lobo na Avenida José Mezzalira altura do número 5.977, defronte ao acesso do loteamento Bianchini I (Ivoturucaia).



Considerando que a caixa de coleta está cheia de lixo e detritos e seu tampo de concreto encontra-se quebrado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Limpeza de caixa de coleta e substituição de tampo de concreto em boca de lobo na Avenida José Mezzalira altura do número 5.977, defronte ao acesso do loteamento Bianchini I (Ivoturucaia).

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA