


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 11524

Tapamento de buraco na Rua Siqueira de Moraes, altura do nº. 447 (Centro).



Na Rua Siqueira de Moraes, altura do nº. 447 (Centro) existe um buraco de grandes proporções, situação que pode causar acidentes, já que a via é estreita e alguns pedestres andam pelo meio-fio.

Sendo assim,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Tapamento de buraco na Rua Siqueira de Moraes, 447 (Centro).

Sala das Sessões, em 10 de março de 2015.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'