




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11.999

Capina, limpeza e manutenção em calçada da Rua Mario Duarte, altura do nº 486 (Jundiaí-Mirim).



CONSIDERANDO que a capina, limpeza e manutenção em calçada da Rua Mario Duarte, altura do nº 486, no bairro Jundiaí-Mirim, é uma justa demanda dos residentes e transeuntes que passam pelo local;

CONSIDERANDO que a referida calçada está bastante deteriorada, com muitas irregularidades (conforme imagem anexa), podendo causar acidentes, principalmente aos moradores mais idosos,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de capina, limpeza e manutenção da calçada no local mencionado.

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS

"ZÉ DIAS"



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 11.999

