




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 13176

Recapeamento asfáltico da Rua Cândido Rodrigues, no trecho entre a Rua Vigário J. J. Rodrigues e Rua do Rosário (Centro).



A camada asfáltica da Rua Cândido Rodrigues, no trecho entre a Rua Vigário J. J. Rodrigues e a Rua do Rosário (Centro) encontra-se totalmente danificada, cheia de imperfeições, como se fossem lombadas, situação que dificulta o trânsito de veículos pelo local, além de contribuir para que alguns munícipes tropeçem, em especial, os mais idosos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recapeamento asfáltico da Rua Cândido Rodrigues, no trecho entre a Rua Vigário J. J. Rodrigues e Rua do Rosário (Centro).

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2015.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'