




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13173

Tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues, altura do n.º 782 (Centro).



CONSIDERANDO que na Rua Vigário João José, 782, Centro, há um grande buraco;

CONSIDERANDO os riscos de acidentes que tal situação proporciona,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues, 782, Centro.

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2015.

Eng.º MARCELO GASTALDO