


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 13551

Repinte da sinalização de solo "PARE" na Rua Secundino Veiga, cruzamento com a Rua Major Sucupira (Centro).




A Rua Secundino Veiga, cruza com a Rua Major Sucupira (Centro), porém em seu cruzamento a sinalização de solo encontra-se totalmente apagada, situação que vem contribuindo para diversos acidentes de veículos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo "PARE" na Rua Major Sucupira, cruzamento com a Rua Major Sucupira.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'