



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13.602

Urgente vistoria em rede de esgoto na Rua Antônio de Agostinho, altura do nº 49 (Jardim Caçula).




CONSIDERANDO que uma urgente vistoria na rede de esgoto da Rua Antônio de Agostinho, altura do nº 49, no Jardim Caçula, é uma demanda dos moradores;

CONSIDERANDO que, segundo relato dos moradores, existe um vazamento de esgoto aflorando na superfície (conforme se vê nas duas fotos anexas), afetando todo o entorno e causando enorme desconforto e preocupação, devido ao forte mau cheiro que exala,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente vistoria em rede de esgoto no mencionado endereço.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.

RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 13.602

