




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14.193

Manutenção de caixa coletora de águas pluviais na Avenida César Cosim, defronte ao nº 220 (Ivoturucaia).



**CONSIDERANDO** a existência de uma mina de água defronte à caixa coletora de águas pluviais na Avenida César Cosim, defronte ao nº 220, no bairro Ivoturucaia;

**CONSIDERANDO** que diversas pessoas utilizam o local para lavarem seus carros, o que resulta no acúmulo de sujeira e detritos no local;

**CONSIDERANDO** que a caixa coletora está danificada, inclusive trazendo risco para as pessoas que ali circulam ou se utilizam da mina de água,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da caixa coletora de águas pluviais na referido endereço.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2015.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**