


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 7077

Limpeza e desentupimento das galerias de águas pluviais localizadas na esquina da Rua Eugenio Gerola com a Rua Pe. Antonio Vieira (Vila São João Batista).



Considerando que as galerias de águas pluviais localizadas na esquina da Rua Eugenio Gerola com a Rua Pe. Antonio Vieira, na Vila São João Batista, estão com acúmulo de sujeira e entupidas;



Considerando que a situação acima resulta na concentração de água parada, propiciando a proliferação do mosquito da dengue,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza e desentupimento das galerias localizadas na esquina da Rua Eugenio Gerola e Rua Pe. Antonio Vieira (Vila São João Batista).

Sala das Sessões, em 29 de abril de 2014.

RAFAEL ANTONUCCI

Anexo da Indicação nº 7077



Anexo da Indicação nº 7077

