


Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7562

Implantação de sinalização de solo na Av. Humberto Cereser, em frente à Coopercica, melhorando o acesso dos veículos no local.



Os motoristas que trafegam pela Av. Humberto Cereser, ao chegar em frente à Coopercica, ficam perdidos, posto que não existe sinalização de solo para entrada e saída de veículos, situação que pode causar acidentes, além de prejudicar a fluidez do trânsito no local.

Diante do exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização de solo na Av. Humberto Cereser, em frente à Coopercica, melhorando o acesso dos veículos no local.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2014.


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'