




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7929

Conformar comprimento de tubo para escoamento de água de acordo com o tamanho da galeria, na Av. Com. Antonio Borin, defronte do número 2.530 (Bairro Caxambu).



Na galeria de coleta de águas pluviais existente defronte do n.º 2.530 da Av. Com. Antonio Borin, no bairro Caxambu, o tubo para escoamento está muito comprido, ocasionando o estrangulamento das águas. Moradores circunvizinhos reclamam que durante as chuvas, ocorre transbordamento, pois, o acúmulo de sujeira e o comprimento exagerado do tubo que avança para dentro da galeria, impedem o fluxo normal das águas.

Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conformar o comprimento do tubo para escoamento de água de acordo com o tamanho da galeria.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2014.



RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 7929

