


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8063

Verificação de rede de esgoto na Rua José Francisco Panzoldo, defronte do número 69 (Vila Nova Jundiainópolis).



CONSIDERANDO que os moradores da Rua José Francisco Panzoldo reclamam há 6 meses do vazamento de esgoto na altura do número 69 dessa via;

CONSIDERANDO que a DAE S/A – Água e Esgoto executou diversas manutenções nesse trecho e não solucionou o vazamento, sendo frequente o retorno do problema;

CONSIDERANDO que os moradores alegam que a DAE notificou o proprietário do imóvel para executar a manutenção, porém o problema é na rede de esgoto que passa pela calçada do morador e que o vazamento continuará prejudicando a todos dessa via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para verificação de rede de esgoto na Rua José Francisco Panzoldo, defronte ao número 69, Vila Nova Jundiainópolis.

Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'