




# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 8457

Retirada de poste de madeira na Viela Gerson Melo (Jardim São Camilo).



Considerando a existência de um poste de madeira em condições precárias na Viela Gerson Melo (antiga Viela 10), em frente ao n.º 12, no Jardim São Camilo;

Considerando que o risco de um possível desabamento faz com que a população se sinta insegura em relação ao problema,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para retirada de poste de madeira na Viela Gerson Melo (Jardim São Camilo).

Sala das Sessões, em 15 de julho de 2014.

PAULO MALERBA