




Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8532

Manutenção em duas bocas de lobo no cruzamento da Avenida José Mezzalira com a Avenida Humberto Cereser.



Considerando que a condição atual das bocas de lobo colocam em risco de acidente os pedestres e veículos que por lá circulam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção em duas bocas de lobo no cruzamento da Avenida José Mezzalira com a Avenida Humberto Cereser (indicações e fotos anexas).

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2014.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA




Anexo da Indicação n.º 8.532/2014


ANEXO – FOTOS

Avenida José Mezalira, Jundiaí - São Paulo
Av. José Mezalira
Explorar esta área

+Telmo ☰ 🔔 +



Local: cruzamento da Av. José Mezalira com Av. Humberto Cereser



Indicação das bocas de lobo pelo Google Street View



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Anexo da Indicação n.º 8.532/2014




Foto atual do local mostrando uma das bocas de lobo a serem reparadas (1)



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

Anexo da Indicação n.º 8.532/2014





Foto atual do local mostrando uma das bocas de lobo a serem reparadas (2)



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Anexo da Indicação n.º 8.532/2014



Foto atual do local mostrando uma das bocas de lobo a serem reparadas (3)