




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8623

Tapamento de buraco no Viaduto "São João Batista" sentido bairro-centro.



No Viaduto "São João Batista" sentido bairro-centro; existe um buraco de grandes proporções, situação que pode causar acidentes, já que este viaduto é estreito e mão dupla de direção.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no Viaduto "São João Batista" sentido bairro-centro.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'