


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 9232

Tapamento de buraco na Rua Vigário João José Rodrigues, na altura do n.º 715 (Centro).



CONSIDERANDO que na Rua Vigário João José Rodrigues, na altura do n.º 715, no Centro, existem alguns buracos;

CONSIDERANDO o inegável risco de acidentes, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, que esta situação proporciona,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no referido local.

Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2014.

MARCELO GASTALDO