


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9253

Urgente tapamento de buraco na Rua Vigário J. J. Rodrigues, altura do nº. 953 (Centro).



O leito carroçável da Rua Vigário J. J. Rodrigues, altura do nº. 953 (Centro), encontra-se com um enorme buraco, que a cada dia está aumentando mais, situação que tem contribuído para congestionamentos no local, pois nesta via há grande fluxo de veículos.

Sem mais,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente tapamento de buraco na Rua Vigário J. J. Rodrigues, altura do nº. 953 (Centro).

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2014.

ANTÔNIO CARLOS PÉREIRA NETO
'Doca'