




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9419

Reparo em calha d' água pluvial na Rua Profª Clélia de Barros L. da Silva (Jd. Bonfiglioli).



Considerando a existência de uma calha d' água pluvial, localizada na Rua Congo, contorno para a Rua Profª Clélia de Barros L. da Silva, Jd. Bonfiglioli, que se encontra danificada (buraco na lateral), necessitando de reparos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em calha d' água pluvial no referido local.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 2014.

VALDECIR VILAR MATHEUS