




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 9588

Análise para poda de copa e raízes ou substituição de elemento arbóreo na Rua Atibaia, esquina com Rua João Paes Leme Monlevade (Jardim Tamoio).



Considerando que a árvore está danificando a calçada e interferindo na fiação elétrica (fotos em anexo);


Considerando ainda, que a árvore se encontra danificada e apresenta perigo de queda colocando em risco os munícipes que por ali trafegam;

Considerando ainda, que a mesma situação já foi objeto da Indicação 8913/2014, da qual até a presente data não se obteve resposta,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para análise de poda de copa e raízes ou substituição de elemento arbóreo na Rua Atibaia, esquina com Rua João Paes Leme Monlevade (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2014.



ROGÉRIO RICARDO DA SILVA




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

Anexo 01/02 da Indicação 9588

ANEXO – FOTOS DO LOCAL





Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

Anexo 02/02 da Indicação 9588

