



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 9972

Estudos para implantação de defensas metálicas ou outro dispositivo de segurança na esquina das ruas Zacarias de Goês com Bernardino de Campos.



Na esquina com as Ruas Zacarias de Goês e Bernardino de Campos, na área central, ocorreram diversos acidentes entre veículos, dos quais alguns automóveis ao serem abalroados danificaram a fachada e também já adentraram o salão de estética masculina "Elite", causando ao estabelecimento prejuízos, além de sobressaltos pelos sustos.

Sendo assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, visando estudos para implantação de defensas metálicas ou outro dispositivo de segurança na esquina das ruas Zacarias de Goês com Bernardino de Campos, defronte do salão de estética masculina "Elite", zelando desta forma, não somente pela integridade dos transeuntes que ali transitam, bem como os profissionais e clientes que ali se encontram.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

  
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'