




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 10246**


Tapamento de buraco ao redor de bueiro, na Rua Nigéria, nº 95 (Jd. Bonfiglioli).



Considerando a existência de buraco ao redor de bueiro na Rua Nigéria, nº 95, Jd. Bonfiglioli, o que está causando transtorno para os motoristas que trafegam na referida via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco ao redor de bueiro, no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2014.

  
**VALDECI VILAR MATHEUS**