




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10372

Tapamento de buraco na altura do nº 104 da Rua José Lins do Rego, Jd. Tamoio.



CONSIDERANDO que na altura do nº 104 da Rua José Lins do Rego, Jd. Tamoio, há um grande buraco o qual já causou acidentes envolvendo tanto motoristas, como ciclistas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na altura do nº 104 da Rua José Lins do Rego, Jd. Tamoio.

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2014.



MARCELO GASTALDO