



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 18784

Nivelamento e aplicação de cascalho na Rua do Chalé (Bairro Bom Jardim).



A Rua do Chalé (Bairro Bom Jardim) é de terra e encontra-se totalmente desnivelada, sem condições de ser utilizada por veículos.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento e aplicação de cascalho na via em questão.

Sala das Sessões, em 07 de junho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO

'Dr. PACHECO'