



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 19.067

Recomposição de trecho da Rua Rosa Maria Franco Amadi, situado na esquina com a Rua Adolpho João Marquesim, que desmoronou com as chuvas dos dias 4 e 5 de junho (Ivoturucaia).



**CONSIDERANDO** que o trecho da Rua Rosa Maria Franco Amadi situado na esquina com a Rua Adolpho João Marquesim, no Ivoturucaia, desmoronou com as chuvas dos dias 4 e 5 de junho, trazendo risco aos moradores da residência ali existente;

**CONSIDERANDO** que o leito carroçável daquela rua está comprometido, oferecendo risco de maiores desmoronamentos e acidentes de trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recomposição do referido local.

Sala das Sessões, em 21 de junho de 2016.

  
ROGÉRIO RICARDO DA SILVA