



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19507

Limpeza da calha e margens do Córrego Tarumã (Jardim Tarumã).



Considerando que a calha do Córrego Tarumã, situado nos fundos das residências localizadas na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Tarumã, se encontra assoreada, o que representa forte risco de enchentes quando do próximo período de chuvas;

Considerando que é necessário que se evite tal problema,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza da calha e margens do referido curso d'água.

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2016.

A large, handwritten signature in black ink, appearing to read 'VALDECI VILAR MATHEUS'. The signature is written over a stylized, horizontal oval shape.