



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 19745

Reparo na calha de água pluvial na esquina da Rua Professora Maria Margarida Miranda Duarte com a Rua Congo (Jardim Bonfiglioli).



Considerando a existência de calha de água pluvial com profundo ângulo de afundamento verticalizado na na esquina da Rua Professora Maria Margarida Miranda Duarte com a Rua Congo, próximo da Rua Modica, no Jardim Bonfiglioli, que está causando impacto brusco nos veículos ao passar naquele local, pois estes mesmos "raspam" na camada asfáltica da via,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na calha de água pluvial no local acima descrito.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2016.

  
VALDECI VILAR MATHEUS