



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19866

Reparo em calha de água pluvial na Rua Eduardo Baialuna (Jardim Tamoio).



Considerando que na Rua Eduardo Baialuna, nentrada para a Rua Atibaia, no Jardim Tamoio, há uma calha de água pluvial com buracos no seu interior e entorno, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em calha de água pluvial no locala cima descrito.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS