



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 21033

Manutenção de guia entre a Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva)



Há uma guia existente entre a Rua Vitória com a Rua Maceió, que está acumulando muita água, pois não há vazão para ela, havendo a possibilidade do local se tornar criadouro do mosquito *aedes aegypti*, sendo necessário a sua manutenção, criando um ponto de vazão de fluídos para a boca de lobo mais próxima.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de guia entre a Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2016.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA

'PROFESSOR ELIEZER'