

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 241

Manutenção de escada de acesso à viela existente no final da Rua Dr. Carlos Augusto de Castro (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

14/02/2017

Considerando que no final da Rua Dr. Carlos Augusto de Castro existe uma viela, cuja escada de acesso está deteriorada pelo uso e corrosão do tempo (*fotos anexas*);

Considerando que no local existem diversas residências, e portanto a viela é muito utilizada inclusive por crianças e idosos;


Considerando que fui procurado por moradores da localidade que reivindicam a manutenção da escada e em visita ao local pude comprovar a necessidade da demanda;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **manutenção de escada de acesso à viela** existente no final da Rua Dr. Carlos Augusto de Castro, Jardim Tamoio.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2017.


CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 241

Manutenção de escada de acesso à viela existente no final da Rua Dr. Carlos Augusto de Castro (Jardim Tamoio).

