




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 337

Vistoria técnica na Rua Carlos Augusto de Castro, 234 (Jardim Tamoio).



Considerando que o asfalto na Rua Carlos Augusto de Castro, altura do número 234, no Jardim Tamoio, está cedendo;

Considerando tratar-se de ponto de saída de grandes volumes de águas pluviais e esgoto;

Considerando que o local faz divisa com áreas de risco,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria técnica no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.



MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'