




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 354

Tapamento de buraco junto ao tampão da rede de esgoto, localizado defronte à Icon Diagnóstico Médico, na Rua Pitangueiras.



CONSIDERANDO que defronte à Icon Diagnóstico Médico, na Rua Pitangueiras, existe um buraco ao lado do tampão da rede de esgoto que se enquadra em risco de acidentes, pois, muitas pessoas passam por lá;

CONSIDERANDO que já há relatos de que uma senhora idosa sofreu lesões no pé ao fazer a travessia;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Tapamento de buraco junto ao tampão da rede de esgoto, localizado defronte à Icon Diagnóstico Médico, na Rua Pitangueiras.

Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI