




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 658

Tapamento de buracos na Rua Padre Roma (Jardim São Camilo).




Os buracos existentes na altura dos números 58 e 127 da Rua Padre Roma, no Jardim São Camilo, trazem transtornos aos motoristas que trafegam pela via.

Diante disso,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento desses buracos.

Sala das Sessões, em 07 de março de 2017.



**VALDECI VILAR-MATHEUS**  
*'Valdeci Vilar'*