



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 907

Conserto de guia na Rua Dimas Bento de Almeida, defronte do nº 657 (Bairro Fazenda Grande).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/03/2017

Na Rua Dimas Bento de Almeida, defronte do nº 657 (Bairro Fazenda Grande), a guia está quebrada, propiciando riscos de acidentes com pedestres, além de prejudicar a sua função de escoamento de águas pluviais.

Isto posto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto de guia no referido local.

Sala das Sessões, em 21 de março de 2017.

EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlos Vetor Oeste'