


## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 925

Tapamento de buraco na altura do número 110 da Rua Luiz Benachio (Jardim Carpas).



Considerando a existência de um buraco na altura do número 110 da Rua Luiz Benachio, no Jardim Carpas, que causa transtornos ao trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o tapamento do buraco no local mencionado.

Sala das Sessões, em 21 de março de 2017.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

'Valdeci Vilar'