



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1717

Reparo da calha de escoamento de águas pluviais na esquina da Av. Bento do Amaral Gurgel com a Rua Jussara, Vila Nambi.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

09/05/2017

A calha de escoamento de águas pluviais, localizada na esquina da Av. Bento do Amaral Gurgel com a Rua Jussara, apresenta diversos buracos, o que compromete a vazão da água e a passagem de veículos.

Diante disso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o reparo da calha de escoamento especificada.

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Valdeci Vilar'