


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 1928

Repintura da sinalização de solo da Av. José Benassi (Bairro Fazenda Grande).



A sinalização de solo da Av. José Benassi, no Bairro Fazenda Grande, consistente em faixas de travessia de pedestres, estão praticamente invisíveis, tendo em vista o desgaste pelas ações do tempo e naturalmente pelo tráfego.

A pintura das lombadas apresenta-se em iguais condições inadequadas.

Essa condição imprópria subtrai a importante função da sinalização horizontal, podendo contribuir para a ocorrência de atropelamentos e de acidentes com motoristas que não identifiquem a existência dos obstáculos.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura da sinalização de solo da Av. José Benassi (Bairro Fazenda Grande).

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2017.


EDICARLOS VIEIRA

'Edicarlo Vetor Oeste'