



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 2.024

Manutenção de guia na esquina da Rua Vitória com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23/05/2017

Entre a Rua Vitória e a Rua Maceió há uma guia que está acumulando muita água, pois não há vazão para ela, havendo a possibilidade do local se tornar criadouro do mosquito *aedes aegypti*, sendo necessário a sua manutenção, criando um ponto de vazão de fluídos para a boca de lobo mais próxima.

Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da guia no local supracitado.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2017.

**WAGNER TADEU LIGABÓ**

**'Dr. Ligabó'**