



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 2.376

Providências quanto ao vazamento de esgoto na galeria localizada na Avenida São Camilo, n.º 1.089 (Jardim São Camilo).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/06/2017

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para sanar a questão do vazamento de esgoto na galeria localizada na Avenida São Camilo, n.º 1.089, Jardim São Camilo.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

JOSINALDO FRANCISCO LIRA

'Irmão da Lojinha'